

5821014563702 STOK VE 3725 SERİ NUMARALI RECEIVER-TRANSMITTE
İSİMLİ MALZEME – 1



TEKNİK RAPOR

A GENEL BİLGİLER


1. RAPORU İSTEYEN MAKAM : Malzeme Yönetim Başkanlığı
2. RAPORUN KONUSU : RECEIVER-TRANSMITTE
3. RAPORU TANZİM EDENLER : Raporda İmzası Bulunanlar
4. RAPORUN TANZİM YERİ : 2 nci HBF Md.lüğü/Uçk.FASBAT Md.lüğü
5. RAPORUN TANZİM TARİHİ : 04 EKİM 2018

AÇIKLAMALAR


VHF DATA LINK'İN FONKSİYON TESTİNDE "NO GO" OLDUĞU TESPİT EDİLDİ.

<u>STOK NO</u>	<u>İSMİ</u>	<u>PARÇA NO</u>	<u>SERİ NO</u>	<u>MIKTARI</u>
5821014563702	RECEIVER-TRANSMITTE	822-0383-001	3725	1 EA

HAZIRLAYAN:



Soner SİPAHİ
Teknisyen

KONTROL EDEN:


Şerafettin GÖKIRMAK
Kalite Kontrol

ONAY:

04 EKİM 2018


Fahrettin SELÇUK
1. Hangar şefi

TECHNICAL REPORT

A. GENERAL INFORMATION


1. REPORT REQUESTED BY : Material Management Presidential
2. REPORT SUBJECT : RECEIVER-TRANSMITTE
3. REPORT PREPARED BY : Commission Who Signed It
4. REPORT PREPARED AT : 2'nd Air Maintenance Factory Directory / Production Group
Command, Aircraft P.D.M. Directorate
5. REPORT PREPARATION DATE : 04 OCTOBER 2018

B. EXPLANATIONS


INSPECTED WHICH VHF DATA LINK WAS GET "NO GO" WHEN THE VHF DATA LINK FONCTION TASK.

<u>STOCK NUMBER:</u>	<u>PART NAME</u>	<u>P NUMBER :</u>	<u>S NUMBER:</u>	<u>QUANTITY</u>
5821014563702	RECEIVER-TRANSMITTE	822-0383-001	3725	1 EA

PREPARED BY :



Soner SİPAHI
Technician

CHECKED BY :


Şerafettin GÖKIRMAK
Quality Control

APPROVAL :

04 OCTOBER 2018


Fahrettin SELÇUK
Chief of 1st Hangar

5821014563702 STOK VE 3718 SERİ NUMARALI RECEIVER-TRANSMITTE
İSİMLİ MALZEME – 2



TEKNİK RAPOR

A. GENEL BİLGİLER

1. RAPORU İSTEYEN MAKAM : 2'nci HBF Md.lüğü/ Mlz.Ynt.Bşk.lığı
2. RAPORUN KONUSU : RECEIVER-TRANSMITTER,RADIO
3. RAPORU TANZİM EDENLER : Raporda İmzası Bulunanlar
4. RAPORUN TANZİM YERİ : 2'nci HBF Md.lüğü / Uçak FASBAT Md.lüğü
5. RAPORUN TANZİM TARİHİ : 26 KASIM 2019

B. AÇIKLAMALAR

62-3563 K/N 'KC-135 uçağına ait aşağıda teknik bilgileri verilen ünite Uçak FONKSİYON TESTLERİ esnasında g/f olduğu tespit edilmiştir

STOK NO	İSMİ	PARÇA NO	SERİ NO	MİKTAR
5821014563702	RECEIVER- TRANSMITTER,RADIO	822-0383-001	3718	1 EA


C. NETİCE VE KARAR

Söz konusu RECEIVER-TRANSMITTER,RADIO" isimli ünitenin onarım işlemlerinin yapılması amacıyla "F" durum koduyla gayri faal iadesine karar verilmiştir.

HAZIRLAYAN


Suat TUNÇ
Uçk. Elk. Atl. Pb..

KONTROL EDEN:


Cümhur CINGÖZ
Uçk.Elk- Avi. Klt.Kont

ONAY

26 KASIM 2019


Kadir YILMAZ
Hv.Müh.Üstm.
Uçk.Klt.Güv.A

TECHNICAL REPORT

A. GENERAL INFORMATION

1. REPORT REQUESTED BY : Material Management Presidential
2. REPORT SUBJECT : RECEIVER-TRANSMITTER,RADIO
3. REPORT PREPARED BY : Commission Who Signed It
4. REPORT PREPARED AT : 2'nd Air Maintenance Factory Directory / Production Group
Command, Aircraft P.D.M. Directorate
5. REPORT PREPARATION DATE : 26 NOVEMBER 2018

B. EXPLANATIONS

62-3563 K/N 'KC-135 AIRCRAFT FUNCTION TESTS HAVE BEEN FOUND TO BE DEFECTIVE

STOK NO	İSMİ	PARÇA NO	SERİ NO	MİKTAR
5821014563702	RECEIVER- TRANSMITTER,RADIO	822-0383-001	3718	1 EA


C. RESULT AND DECISION

IN ORDER TO REPAIR THE "RECEIVER-TRANSMITTER,RADIO" UNIT, IT HAS BEEN DECIDED TO RETURN THE "F" CODE AS DEFECTIVE

PREPARED BY


Suat TUNÇ
Uçk. Elk. Atl. Pb.

CHECKED BY:


Cumhur CINGÖZ
Uçk. Elk- Avi. Klt. Kont

APPROVAL

26 NOVEMBER 2018


Kadir YILMAZ
Hv. Müh. Ügm.
Uçk. Klt. Güv. A

5821014563702 STOK VE 3720 SERİ NUMARALI RECEIVER-TRANSMITTE
İSİMLİ MALZEME – 3



HASAR VE DURUM TESPİT RAPORU VEYA TEKNİK RAPOR

- A. MALZEMENİN AİT OLDUĞU BİRLİK : 10'UNCU TANKER ÜS K.LİĞİ UÇK.SİS K. UÇK BKM TB K.LİĞİ
HATL BKM BL K.LİĞİ 101'NCİ FL HAT BKM BL K.LİĞİ
- B. MALZEMENİN TANIMI : RECEIVER-TRANSMITTER
1. STOK NUMARASI : 5821014563702
2. PARÇA NUMARASI : 822-0383-001
3. ÜRETİCİ NUMARASI : 13499
4. CİNSİ VE MARKASI :
5. PLAKASI VE MODELİ :
6. ŞASE NUMARASI VEYA SERİ NUMARASI : 3720
7. MOTOR NUMARASI VE TİPİ :
- C. HASAR/ARIZA BİLGİLERİ :
1. HASARIN/ARIZANIN TANIMI : GAYRI FAAL
2. HASARIN/ARIZANIN NEDENLERİ : COM-2 VERİCİ FAAL ALICI G/F
3. HASARIN/ARIZANIN TARİHİ : 14.02.2018

- Ç. ONARIMA ESAS BİLGİLER :
1. MALZEMENİN DEĞERİ :
2. ONARIM İÇİN İHTİYAÇ DUYULAN MALZEMELER VE DEĞERİ :

S.NO.:	CİNSİ:	STOK NO.:	PARÇA NO.:	MİKTARI:	B.FİYATI:	TUTARI:
1.	RECEIVER-TRANSMITTER	5821014563702	822-0383-001	1EA	97.820.00 USD	97.820.00 USD


3. İŞÇİLİK MALİYETİ :
4. ONARIMIN TOPLAM MALİYETİ :
5. ONARIMIN YAPILIP YAPILMAYACAĞI :

4. YUKARIDAKI AÇIKLAYICI BİLGİLER BULUNAN MALZEME 62-3563 KİNU'LI TANKER UÇAĞINDA "COM-2 VERİCİ FAAL ALICI G/F" ARIZASINA NEDEN OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİR. ONARIMININ YAPILMASI İÇİN 2'NCİ HAVA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLMEK ÜZERE İKMAL SİSTEMİNE G/F İADE EDİLMESİNE KARAR VERİLMİŞTİR.


BU RAPOR TARAFIMIZDAN TANZİM VE İMZA EDİLMİŞTİR.

RAPORU DÜZENLEYEN


TEKNİK HEYET
ÜYESİ


Serkan SAYMAK
Hv. Uçk Bkm. Asb. Üçvş.
Avi. Tekn.


TEKNİK HEYET
ÜYESİ


Murat YILMAZ
Hv. Uçk Bkm. Asb. Kd. Bçvş.
Avi. Tekn.


TEKNİK HEYET
ÜYESİ


Hasan ERDOĞAN
Hv. Uçk Bkm. Asb. Kd. Bçvş.
Avi. Atv. K.

BAKIM ONARIM
BİRLİK KOMUTANI


İsmail Kadir ERTEN
Hv. Uçk Bkm. Tğm.
Uçş. Hat İht. K.

ONAY
/ŞUBAT / 2018


Kamil MEYDANYERİ
Hava Uçak Bakım Yüzbaşı
101'inci Fl. Hat Bkm. Bl. K.

RESTRICTED

TECHNICAL REPORT

A. GENERAL INFORMATIONS :

- 1 REQUESTED OFFICE : 2ND ASMC. KAYSERI / TURKEY
- 2 SUBJECT : SENDING MALFUNCTIONED EQUIPMENT
- 3 PREPARED UNIT : TANKER AIRCRAFT MAINTENANCE COMMANDERSHIP
- 4 PREPARED STAFF : THE COMMITTEE WHICH HAVE SIGNATURES AT LOWER PART
- 5 PREPARED DATE : 2018/02/14

B. UNIT INFORMATIONS :


- 1 NSN : 5821014563702
- 2 PART NUMBER : 822-0383-001
- 3 SERIAL NUMBER : 3720
- 4 EQUIPMENT NAME : RECEIVER-TRANSMITTER
- 5 QUANTITY : 1 EA


C. FAILURE REASON :

The unit named "RECEIVER-TRANSMITTER" has been removed from the aircraft tail numbered 62-3563 was out of order at 14.02.2018. The unit is removed because of "COM-2 RECEIVING MODE IS NOT OPERATE BUT TRANSMITTING MODE IS GOOD." The repair of this equipment is not possible under our office possibilities.


D. CONCLUSION :

It is decided that the unit named "RECEIVER-TRANSMITTER" removed from the aircraft 62-3563 will be sent to 2ND ASMC. KAYSERI / TURKEY and, this report were written by the committee which has signatures at lower.


Tuncay ÇİÇEK
Msgt.
Avi. Tech.



Murat YILMAZ
CMsgt.
Avi. Tech


Hasan ERDOĞAN
CMsgt.
Avi. Shop. Com


İsmail Kadir ERTEN
1ST Lt.
Flight Line Branch Com.

APPROVAL

/ FEBRUARY / 2018


Kamil MEYDANYERİ
Capt.
101ST Line Maint. Sq. Com.

RESTRICTED

5821014563702 STOK VE 3726 SERİ NUMARALI RECEIVER-TRANSMITTE
İSİMLİ MALZEME – 4



TEKNİK RAPOR

A. GENEL BİLGİLER :

1. RAPORU İSTEYEN MAKAM : 2'nci HBF Md.lüğü/ Mlz.Ynt.Bşk.lığı
2. RAPORUN KONUSU : RECEIVER TRANSMITTER
3. RAPORU TANZİM EDENLER : Raporda İmzası Bulunanlar
4. RAPORUN TANZİM YERİ : 2'nci HBF Md.lüğü / Uçak FASBAT Md.lüğü
5. RAPORUN TANZİM TARİHİ : 31 AĞUSTOS 2020

B. AÇIKLAMALAR :


62-3563 K/N KC135 R uçağına ait aşağıda teknik bilgileri verilen ünitenin Uçak Fonksiyon Testleri esnasında G/F olduğu tespit edilmiştir.

STOK NO	İSMİ	PARÇA NO	SERİ NO	MİKTAR
5821014563702	RECEIVER TRANSMITTER	822-0383-001	3726	1 EA


C. NETİCE VE KARAR :

Söz konusu "RECEIVER TRANSMITTER" isimli ünitenin onarım işlemlerinin yapılması amacıyla "F" durum koduyla gayri faal iadesine karar verilmiştir.

HAZIRLAYAN



Erdal DEMİRAYAK
Uçk.Elk.-Avi.Atl.Pb.

KONTROL EDEN:


SUAT TUNÇ
Uçk.Elk.-Avi.Kit.Kont

ONAY

31 AĞUSTOS 2020


Aydın SAYGI
Uçk.Atl.Kit.Kont.Şf.

TECHNICAL REPORT

A. GENERAL INFORMATION


1. REPORT REQUESTED BY : Material Management Presidential
2. REPORT SUBJECT : RECEIVER TRANSMITTER
3. REPORT PREPARED BY : Commission Who Signed It
4. REPORT PREPARED AT : 2 nd Air Maintenance Factory Directory/Production Group
Command/Aircraft PDM Directorate
5. REPORT PREPARATION DATE : 31 AUGUST 2020

B. EXPLANATIONS :

62-3563 T/N , KC135R AIRCRAFT FUNCTION TESTS HAVE BEEN FOUND TO BE DEFECTIVE.

STOCK NUMBER	PART NAME	PART NUMBER	SERIAL NUMBER	QUANTITY
5821014563702	RECEIVER TRANSMITTER	822-0383-001	3726	1 EA

PREPARED BY :



Erdal DEMIRAYAK
Technician


CHECKED BY :



Suat TUNÇ
Quality Control

APPROVAL

31 / AUGUST / 2020



Aydın ŞAYGI
Quality Control Chief

1680012474141 STOK VE 27850D1 SERİ NUMARALI EXTINGUISHER SUBASS
İSİMLİ MALZEME – 1



HASAR VE DURUM TESPİT RAPORU VEYA TEKNİK RAPOR

MALZEMENİN AİT OLDUĞU BİRLİK : 10'UNCU TANKER ÜS K.LİĞİ UÇK BİS K. UÇK BKM TB K.LİĞİ
HATL BKM BL K.LİĞİ 101'İNCİ FL.HAT BKM BL K.LİĞİ

A. MALZEMENİN TANIMI : EXTINGUISHER SUBASS
B. 1. STOK NUMARASI : 1680012474141
2. PARÇA NUMARASI : 34000004-1
3. ÜRETİCİ NUMARASI : 05167
4. CİNSİ VE MARKASI :
5. PLAKASI VE MODELİ :
6. ŞASE NUMARASI VEYA SERİ NUMARASI : 27850D1
7. MOTOR NUMARASI VE TİPİ :

HASAR/ARIZA BİLGİLERİ :
1. HASARIN/ARIZANIN TANIMI : GAYRİ FAAL
2. HASARIN/ARIZANIN NEDENLERİ : 14 YIL ZAMAN AŞIMI DOLMUŞTUR
3. HASARIN/ARIZANIN TARİHİ : 15.03.2019

ONARIMA ESAS BİLGİLER :
1. MALZEMENİN DEĞERİ :
2. ONARIM İÇİN İHTİYAÇ DUYULAN MALZEMELER VE DEĞERİ :

S.NO.:	CİNSİ:	STOK NO.:	PARÇA NO.:	MİKTARI:	B.FİYATI:	TUTARI:
	EXTINGUISHER SUBASS	1680012474141	34000004-1	1EA	42.184,61 TL	42.184,61 TL

3. İŞÇİLİK MALİYETİ :
4. ONARIMIN TOPLAM MALİYETİ :
5. ONARIMIN YAPILIP YAPILMAYACAĞI :

YUKARIDAKİ AÇIKLAYICI BİLGİLERİ BULUNAN MALZEME 60-0326 K/NU'LU UÇAĞINDA 14 YILLIK ZAMAN
ŞİMİ SÜRESİNİ DOLDURDUCUNDAN DEĞİŞTİRİLMİŞTİR. KONTROLUNUN/ONARIMININ YAPILMASI İÇİN 2'İNCİ
AVA BAKIM FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLMEK ÜZERE G/F OLARAK İKMAL SİSTEMİNE İADE
DİLMESİNE KARAR VERİLMİŞTİR.

BU RAPOR TARAFIMIZDAN TANZİM VE İMZA EDİLMİŞTİR.

RAPORU DÜZENLEYEN

BAKIM ONARIM
BİRLİK KOMUTANI

Kadir ERHİ
Hv. Uçk. Bkm. Tçm.
İçş. Hat. İmt. K.

TEKNİK HEYET
ÜYESİ

Ersin YILIK
Hv. Uçk. Bkm. Asb. Kd. Bçvş.
Elk/Hvl. Atı. K.

TEKNİK HEYET
ÜYESİ

Erkan ÇAY
Hv. Uçk. Bkm. Asb. Kd. Bçvş.
Elk/Hvl. Sis. Tekn.

TEKNİK HEYET
ÜYESİ

Burak ABA
Hv. Uçk. Bkm. Asb. Bçvş.
Elk/Hvl. Sis. Tekn.

ONAY

/ Mart / 2019

Caner ÇİFTÇİ
Hv. Uçk. Bkm. Utçm.
101'inci Fl. Hat. Bkm. Bl. K. Vek.

HKY 45-1(C)

CLASSIFIED


TECHNICAL REPORT FOR REPAIRABLE UNIT


- A. USER BASE OF THE EQUIPMENT : 10TH TANKER BASE COMM.
- B. DEFINITION OF THE EQUIPMENT : EXTINGUISHER SUBASS
1. STOCK NUMBER : 1680012474141
 2. PART NUMBER : 34000004-1
 3. PRODUCER NUMBER : 05167
 4. TYPE AND MARK : KC-135(R)
 5. NUMBER PLATE AND MODEL : 60-0326
 6. SERIAL NUMBER : 27850D1
 7. ENGINE NUMBER AND TYPE :
 8. DATE OF THE FIRST USAGE :
- C. DAMAGE/ FAULT INFORMATION
1. DEFINITION OF THE DAMAGE/ FAULT : REPAIRABLE
 2. CAUSE OF THE DAMAGE/ FAULT : THE TIME-OUT PERIOD FOR THE ITEM HAS EXPIRED.
 3. DATE OF THE DAMAGE/ FAULT : MAR 15th, 2019
- D. BASIC FIXING INFORMATION
1. PRICE OF THE EQUIPMENT :
 2. ITEMS REQUIRED FOR FIXING AND PRICES :

<u>ORDER</u>	<u>NAME/TYPE</u>	<u>STOCK NUMBER</u>	<u>PART NUMBER</u>	<u>QTY.</u>	<u>PRICE</u>
1.	EXTINGUISHER SUBASS	1680012474141	34000004-1	1	20.363,25 \$


NOTE: The equipment with information given above is decided to be given back to the 2nd. Air Maintenance Factory Directorate for repairing.

PERPARED BY



Burak ABA
St Sgt
Elec. Tech.


Erkan ÇAY
CMSgt.
Elec. Tech.


Ersin YILIK
CMSgt.
Elec. Shop Com.


İsmail Kadir ERTEN
2nd Lt.
10th Line Br. Com.

APPROVAL
MARCH 2019


Caner ÇİFTÇİ
1st Lt.
101st Line Maint. Sq. Com. Reg.

CLASSIFIED

1680012474141 STOK VE 27766D1 SERİ NUMARALI EXTINGUISHER SUBASS
İSİMLİ MALZEME – 2



HASAR VE DURUM TESPİT RAPORU VEYA TEKNİK RAPOR

MALZEMENİN AİT OLDUĞU BİRLİK : 10'UNCU TANKER ÜS K.LİĞİ UÇK SİS K. UÇK BKM.TB.K.LİĞİ
HATL BKM.BL.K.LİĞİ 101'İNCİ FL.FAT BKM.BL.K.LİĞİ

MALZEMENİN TANIMI : EXTINGUISHER SUBASS
1. STOK NUMARASI : 1880012474141
2. PARÇA NUMARASI : 34000004-1
3. ÜRETİCİ NUMARASI : 05167
4. CİNSİ VE MARKASI :
5. PLAKASI VE MODELİ :
6. ŞASE NUMARASI VEYA SERİ NUMARASI : 27766D1
7. MOTOR NUMARASI VE TİPİ :

HASAR/ARIZA BİLGİLERİ :
1. HASARIN/ARIZANIN TANIMI : GAYRİ FAAL
2. HASARIN/ARIZANIN NEDENLERİ : 14 YIL ZAMAN AŞIMI DOLMUŞTUR.
3. HASARIN/ARIZANIN TARİHİ : 15.03.2019

ONARIMA ESAS BİLGİLER :
1. MALZEMENİN DEĞERİ :
2. ONARIM İÇİN İHTİYAÇ DUYULAN MALZEMELER VE DEĞERİ :

S.NO.:	CİNSİ:	STOK NO.:	PARÇA NO.:	MİKTARI:	B.FİYATI:	TUTARI:
	EXTINGUISHER SUBASS	1880012474141	34000004-1	1EA	42.184,61 TL	42.184,61 TL

3. İŞÇİLİK MALİYETİ :
4. ONARIMIN TOPLAM MALİYETİ :
5. ONARIMIN YAPILIP YAPILMAYACAĞI :

YUKARIDAKİ AÇIKLAYICI BİLGİLERİ BULUNAN MALZEME 60-0326 KİNU'LI UÇAĞINDA 14 YILLIK ZAMAN
SİMİ SÜRESİNİ DOLDURDUĞUNDAN DEĞİŞTİRİLMİŞTİR. KONTROLÜNÜN/ONARIMININ YAPILMASI İÇİN 2'İNCİ
AVA BAKIM FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLMEK ÜZERE GİF OLARAK İKMAL SİSTEMİNE İADE
OLMASINA KARAR VERİLMİŞTİR.

BU RAPOR TARAFIMIZDAN TANZİM VE İMZA EDİLMİŞTİR.

RAPORU DÜZENLEYEN

BAKIM ONARIM
BİRLİK KOMUTANI

Erkan YILIK
Hv.Uçk.Bkm.Asb.Kd.Bçvş.
Elk/Hvl.Atl.K.

TEKNİK HEYET
ÜYESİ

Erkan YILIK
Hv.Uçk.Bkm.Asb.Kd.Bçvş.
Elk/Hvl.Atl.K.

TEKNİK HEYET
ÜYESİ

Erkan ÇAY
Hv.Uçk.Bkm.Asb.Kd.Bçvş.
Elk/Hvl.Sis.Tekn.

TEKNİK HEYET
ÜYESİ

Burak ABA
Hv.Uçk.Bkm.Asb.Üçvş.
Elk/Hvl.Sis.Tekn.

ONAY

... / Mart / 2019

Caner ÇİFTÇİ
Hv.Uçk.Bkm.Üstm.
101'inci Fl.Hat Bkm.Bl.K.Vek.

HKY 45-1(C)

CLASSIFIED

TECHNICAL REPORT FOR REPAIRABLE UNIT

USER BASE OF THE EQUIPMENT : 10TH TANKER BASE COM.

DEFINITION OF THE EQUIPMENT : EXTINGUISHER SUBASS

1. STOCK NUMBER : 1680012474141
2. PART NUMBER : 34000004-1
3. PRODUCER NUMBER : 05167
4. TYPE AND MARK : KC-135(R)
5. NUMBER PLATE AND MODEL : 60-0326
6. SERIAL NUMBER : 27766D1
7. ENGINE NUMBER AND TYPE
8. DATE OF THE FIRST USAGE

DAMAGE/ FAULT INFORMATION

1. DEFINITION OF THE DAMAGE/ FAULT : REPAIRABLE
2. CAUSE OF THE DAMAGE/ FAULT : THE TIME-OUT PERIOD FOR THE ITEM HAS EXPIRED.
3. DATE OF THE DAMAGE/ FAULT : MAR 15th, 2019


BASIC FIXING INFORMATION


1. PRICE OF THE EQUIPMENT
2. ITEMS REQUIRED FOR FIXING AND PRICES


ORDER	NAME/TYPE	STOCK NUMBER	PART NUMBER	QTY	PRICE
1.	EXTINGUISHER SUBASS	1680012474141	34000004-1	1	20.363,25 S


NOTE: The equipment with information given above is decided to be given back to the 2nd. Air Maintenance Factory Directorate for repairing.

PERPARED BY



Murak ABA
1st Sgt
Elec. Tech.


Erkan ÇAY
CMSgt.
Elec. Tech.


Ersin YILIK
CMSgt.
Elec. Shop Com.


İsmail Kadir ERTEN
2nd Lt.
10th Line Bf. Com.

APPROVAL
MARCH 2019


Caner ÇİFTÇİ
1st Lt.
101st Line Maint. Sq. Com. Reg.

CLASSIFIED

1680012474141 STOK VE 30237D1 SERİ NUMARALI EXTINGUISHER SUBASS
İSİMLİ MALZEME – 3



HASAR VE DURUM TESPİT RAPORU/TEKNİK RAPOR

- A. MALZEMENİN AİT OLDUĞU BİRLİK : 10'UNCU TANKER ÜS K.LİĞİ / ADANA
B. MALZEMENİN TANIMI : 1680012474141
1. STOK NUMARASI : 34000004-1
2. PARÇA NUMARASI : 05167
3. ÜRETİCİ NUMARASI : EXTINGUISHER SUBASS
4. CİNSİ VE MARKASI :
5. PLAKASI VE MODELİ :
6. ŞASE NUMARASI VEYA SERİ NUMARASI : 30237D1
7. MOTOR NUMARASI VE TİPİ :
8. LOT NUMARASI : 6802
C. HASAR/ARIZA BİLGİLERİ :
1. HASARIN/ARIZANIN TANIMI : KONTROL EDİLMEK ÜZERE
2. HASARIN/ARIZANIN NEDENLERİ :
3. HASARIN/ARIZANIN TARİHİ :
4. RAPORUN TANZİM TARİHİ : 20.08.2020

C. ONARIMA ESAS BİLGİLER

1. MALZEMENİN DEĞERİ :
2. ONARIM İÇİN İHTİYAÇ DUYULAN MALZEMELER VE DEĞERİ:-

S.NO	STOK NO	PARÇA NO	DURUM KODU	MIKTAR
1.	1680012474141	34000004-1	J	1 EA

3. İŞÇİLİK MALİYETİ :
4. ONARIMIN TOPLAM MALİYETİ :
5. ONARIMIN YAPILIP YAPILAMAYACAĞI :-

NOT: Yukarıda bilgileri verilen malzemenin son kullanma tarihi 18.09.2020 tarihinde dolan malzemenin kontrolü yapılmak üzere hazırlanmıştır.

RAPORU DÜZENLEYEN

Mehmet Ali ÖZSOY
Hv.İkm.Asb.Çvş.
Depo Asb.

Uğurcan ALTAY
Hv.İkm.Asb.Kd.Bçvş.
Depo Asb.

20/08/2020

Hanifi SAY
Hv.İkm.Asb.Kd.Bçvş.
Dplm.ve Dgt.Blk.K.V.

CLASSIFIED


TECHNICAL REPORT FOR REPAIRABLE UNIT


- A. USER BASE OF THE EQUIPMENT : 10TH TANKER BASE COMM.
- B. DEFINITION OF THE EQUIPMENT : EXTINGUISHER SUBASS
1. STOCK NUMBER : 1680012474141
2. PART NUMBER : 34000004-1
3. PRODUCER NUMBER : 05167
4. TYPE AND MARK : KC-135(R)
5. NUMBER PLATE AND MODEL :
6. SERIAL NUMBER : 30237D1-27761D1
7. ENGINE NUMBER AND TYPE :
8. DATE OF THE FIRST USAGE :
- C. DAMAGE/ FAULT INFORMATION :
1. DEFINITION OF THE DAMAGE/ FAULT : REPAIRABLE
2. CAUSE OF THE DAMAGE/ FAULT : THIS UNIT WILL BE CHECK ED.
3. DATE OF THE DAMAGE/ FAULT : AUG 20th, 2020
- D. BASIC FIXING INFORMATION :
1. PRICE IF THE EQUIPMENT :
2. ITEMS REQUIRED FOR FIXING AND PRICES :

<u>ORDER</u>	<u>NAME/TYPE</u>	<u>STOCK NUMBER</u>	<u>PART NUMBER</u>	<u>QTY.</u>	<u>PRICE</u>
1.	EXTINGUISHER SUBASS	1680012474141	34000004-1	2	40.726,50 \$


NOTE: The equipment with information given above is decided to be given back to the 2nd.
Air Maintenance Factory Directorate for repairing.

PERPARED BY


Hüseyin TEN
CMSgt.


Ugurcan ALTAY
CMSgt.

APPROVAL
SEPTEMBER 2020


Tayfun ÖZTÜRK
1st Lt.

CLASSIFIED

1680012474141 STOK VE 27761D1 SERİ NUMARALI EXTINGUISHER SUBASS
İSİMLİ MALZEME – 4



HASAR VE DURUM TESPİT RAPORU/TEKNİK RAPOR

- A. MALZEMENİN AİT OLDUĞU BİRLİK : 10'UNCU TANKER ÜS K.LİĞİ / ADANA
- B. MALZEMENİN TANIMI :
1. STOK NUMARASI : 1680012474141
2. PARÇA NUMARASI : 34000004-1
3. ÜRETİCİ NUMARASI : 05167
4. CİNSİ VE MARKASI : EXTINGUISHER SUBASS
5. PLAKASI VE MODELİ :
6. ŞASE NUMARASI VEYA SERİ NUMARASI : 27761D1
7. MOTOR NUMARASI VE TİPİ :
8. LOT NUMARASI : 8/15
- C. HASAR/ARIZA BİLGİLERİ :
1. HASARIN/ARIZANIN TANIMI : KONTROL EDİLMEK ÜZERE
2. HASARIN/ARIZANIN NEDENLERİ :
3. HASARIN/ARIZANIN TARİHİ :
4. RAPORUN TANZİM TARİHİ : 20.08.2020
- Ç. ONARIMA ESAS BİLGİLER :
1. MALZEMENİN DEĞERİ :
2. ONARIM İÇİN İHTİYAÇ DUYULAN MALZEMELER VE DEĞERİ:-

S.NO	STOK NO	PARÇA NO	DURUM KODU	MİKTAR
1.	1680012474141	34000004-1	J	1 EA
	3. İŞÇİLİK MALİYETİ			-
	4. ONARIMIN TOPLAM MALİYETİ			-
	5. ONARIMIN YAPILIP YAPILAMAYACAĞI			-

NOT: Yukarıda bilgileri verilen malzemenin son kullanma tarihi 03.08.2020 tarihinde dolan malzemenin kontrolü yapılmak üzere hazırlanmıştır.

RAPORU DÜZENLEYEN

Mehmet Ali ÖZSOY
Hv.İkm.Asb.Çvş.
Depo Asb.

Uğurcan ALTAY
Hv.İkm.Asb.Kd.Bçvş.
Depo Asb.

20 108 / 2020

Hanifi SAY
Hv.İkm.Asb.Kd.Bçvş.
Dplm.ve Dğt.Blk.K.V.

CLASSIFIED


TECHNICAL REPORT FOR REPAIRABLE UNIT


- A. USER BASE OF THE EQUIPMENT : 10TH TANKER BASE COMM.
- B. DEFINITION OF THE EQUIPMENT : EXTINGUISHER SUBASS
1. STOCK NUMBER : 1680012474141
2. PART NUMBER : 34000004-1
3. PRODUCER NUMBER : 05167
4. TYPE AND MARK : KC-135(R)
5. NUMBER PLATE AND MODEL :
6. SERIAL NUMBER : 30237D1-27761D1
7. ENGINE NUMBER AND TYPE :
8. DATE OF THE FIRST USAGE :
- C. DAMAGE/ FAULT INFORMATION :
1. DEFINITION OF THE DAMAGE/ FAULT : REPAIRABLE
2. CAUSE OF THE DAMAGE/ FAULT : THIS UNIT WILL BE CHECK ED.
3. DATE OF THE DAMAGE/ FAULT : AUG 20TH, 2020
- D. BASIC FIXING INFORMATION :
1. PRICE IF THE EQUIPMENT :
2. ITEMS REQUIRED FOR FIXING AND PRICES :

ORDER	NAME/TYPE	STOCK NUMBER	PART NUMBER	QTY.	PRICE
1.	EXTINGUISHER SUBASS	1680012474141	34000004-1	2	40.726,50 \$


NOTE: The equipment with information given above is decided to be given back to the 2nd. Air Maintenance Factory Directorate for repairing.

PERPARED BY


Hüseyin TEN
CMSgt.


Ugurcan ALTAY
CMSgt.

APPROVAL
SEPTEMBER 2020


Tayfun ÖZTÜRK
1st Lt.

CLASSIFIED